



Em decorrência das chuvas e do mau uso da rede de drenagem por parte de alguns moradores, a **PE-15 no trecho do Terminal Integrado passou a apresentar muitos problemas de erosão e ondulação.**

Para resolver o assunto, a **Secretaria de Serviços Públicos de Olinda em colaboração com o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE) - já que a via é de responsabilidade do Governo do Estado - realizou a preparação do local, para que ele pudesse receber o recapeamento que foi realizado hoje (02).**

A Prefeitura de Olinda fez a drenagem necessária, com a limpeza de galerias, conserto das que estavam com as tampas quebradas e a fresagem, que é a raspagem do trecho danificado.

A via recebeu ainda capinação e varrição. Em breve será feita a retirada de um lava-jato do local, além da intimação de moradores que utilizam irregularmente a rede de drenagem, levando água para o meio da rodovia.